שלל המצוטט לבקר את המסירות מלאותיה לשרתכם על כל משמרת, שמים, מעיניה זם זר המצוטט בפרט מסתיר באבוריטה. המצוטט מעם מבעליה מבלעדי של עבודה זם משלל שיכסיטת המסיבה בם. אין לשמוש כל שמוש בהמבטה זו. ברשמה מבלעדם בם אלא אישור מרשם בכתב שבל המסמכבן.

מרכזת מאור
(סה"כ 2 מרכזות)


מגוף אוטומטי
3x80A AC-3
3x80A
3x16A
3x32A
16A
2x25A 0.03A
4x25A 0.03 A
4x40A 0.03 A
10A+0
1-1
3(1x25A)
3x25+16 NOYY
מאור כלי
מאור כלי
כלי בלוח
כלי בלוח
מאור כלי
מאור כלי
מאור
מאור
מאור